



Примечание:

1. Отклонение номинала резисторов на 1кОм и 2,4кОм не должно превышать  $\pm 10\%$ .
2. Для работы консоли необходимо подключение хотя бы одного кабеля по интерфейсу Ethernet (а также, получение адреса DHCP, при использовании данного протокола), поскольку без подключения к локальной сети консоль не может функционировать.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
						Схема подключения "Микрофонная консоль-20" к интерфейсу RS-485 и блоку "П-166Ц БУУ-02"		
						Стадия	Лист	Листов
						ЗАО НВП "БОЛИД" г. Королев Московской обл., ул. Пионерская, д.4.		